

نوع العارض	السبب المختلط	العلاج
٢ - موضع المروحة في علبتها غير صحيح وبالتالي عدم امكانها دفع تيار هواء كاف.		
٣ - بوابات توجيه الهواء خاطئة التوجيه . نحو مقدمة الفربال العلوى .		
٤ - سرعة المروحة قليلة . زيادة سرعتها ببعاد غير كافية . فكي الكراة اي تصغير قطرها .		
٥ - فتحة بوابات المروحة فتح البوابات .		


### حاصلة الذرة الـ فراء :

لقد سبق انطروت الى امكانية استخدام حاصلة الحبوب الاعتيادية لحصاد الذرة بعد تبديل مقدمتها او قد تربط حاصلة الذرة الخاصة بالساحبة ، وبأى شكل كانت فانها تتكون من وحدات يختلف بعضها عن وحدات الحاصلة وتشمل هذه الوحدات كلًا من وحدة توجيه وضم النباتات ، ووحدة القطف او الجنبي ، ووحدة تقشير العرانيس ، ووحدة التغريط ، اضافة الى الوحدات الاخرى المشابهة للحاصلة والتي تشمل التنظيف والتعبئة .

### وحدة توجيه وضم النباتات :

وتكون الواقع وحدة توجيه واحدة لكل خط من خطوط الزراعة ، وت تكون ( شكل ٢٠٤ ) من لوحين جانبيين منحدرين بحيث يشكل كل منها زاوية يتراوح مقدارها بين ٣٠ - ٤٥ درجة مع المحور الافقى ، وينتهي كل لوح في المقدمة بطرف مدبب ويكون البعد بين الطرفين اكبر من مؤخرتهما وذلك


لضمان جمع تفرعات النباتات الجانبية نحو الوسط ، كما تضم هذه الوحدة سلسلتي الجمع الجانبيتين اللتين تعملان على دفع النباتات نحو وحدة اللقط ومنع العرانيس ضعيفة الاتصال بالساقي من السقوط الى الارض ، وتحوى كل من السلسلتين على عدد من الاصابع الفولاذية تبعد الواحدة عن الاخرى بين ١٥ - ٢٠ سم وفائدتها لسد ودفع سيقان النباتات نحو وحدة القطف أثناء دورانهما مع السلسلتين من الامام الى الخلف في المنطقة التي يقتربان فيها من بعضهما اي المنطقة الوسطية ونحو الاتجاه العلوي ، ويمكن تغيير سرعة السلسلتين بواسطة ترسين اذ تكون سرعتهما اقل من السرعة الارضية في الظروف الجيدة في حين تنظم السرعة لتدور السلسلتين بسرعة اكبر قليلا من السرعة الارضية عند حصاد العرانيس المضطجعة .



شكل ٢٠٤ : وحدة ضم وجمع النباتات في حاصدة الذرة الصفراء  
١- السلسلة والاصابع      ٢- لوح ضم وجمع النباتات

## وحدة القطف أو الجنبي :

يتم قطف العرانيس من السيقان بواسطة زوج من الحادلات الطويلة المستدقة الطرف لتسهيل دخول السيقان . ( شكل ٢٠٥ ) وتحوى كل حادلة على زعنفة محيطية بحيث تكون المسافة بين الزعنفة في الأسفل اكبر من الأعلى في حين يكون الطرف العلوي للحادلة محززا لضمان فصل العرانيس من السيقان . ويمكن تنظيم المسافة بين الحادلتين بواسطة عتillas خاصة ، ويتوقف البعد بينهما على ظروف المحصول ، وفي حالة حصاد المحصول رطبا



شكل ٢٠٥ : وحدة قطف عرانيس الذرة

- ١ - كرسي الحادلة
- ٢ - زعنفة الحادلة
- ٤ - حادلة طرح السيقان الى الاسفل
- ٣ - زعنفة القطف

يزداد بعد بينهما في حين تقرب الحادلتان من بعضهما في حالة حصاد المحصول الجاف . وبشكل عام يجب أن تكون المسافة بينهما إلى أقل ما يمكن مع ضمان عدم اختناق الحادلتين لأن آية مسافة زائدة تسبب دخول العرانيس فيها وبالتالي تفريط الحبوب وفقدانها ، اضافة إلى زيادة قوة السحب الازمة .


ان وجود كل من الفسحة بين الحادلتين ، الرعائf ، اضافة إلى حركة الحادلتين المتعاكستين نحو الداخل يساعد على سحب السيقان نحو الخلف والأسفل فتنحصر العرانيس في الأعلى وتنطفىء من سيقانها لتنقل إلى الأعلى نحو حادلات التقشير . أما السيقان والأوراق المقطوعة بالاتجاه السفلي فتطرأ بواسطة دافع لولي أو مضرب يقع في الطرف العلوي من حادلتي القطف وتجرى هذه العملية قبل أن تنتقل العرانيس إلى وحدة التقشير .

#### وحدة التقشير :

تقوم هذه الوحدة بازالة الأغلفة المحيطة بالعرانيس . ومنها ترتفع العرانيس المقشرة إلى عربة التحميل اذا كانت الحاصلة لا تحوى على وحدة تفريط او تنقل إلى وحدة التفريط اذا كانت الحاصلة تقوم بالتفريط .

تقع وحدة التقشير اما على امتداد وحدة القطف ( شكل ٢٠٦ - ب ) او ان تنقل العرانيس إلى وحدة التقشير المنفصلة اى يكون موضعها بعيداً عن وحدة القطف .

تتكون وحدة التقشير من زوج من الحادلات الطويلة لكل خط من خطوط الزراعة وقد تحوى أكثر من زوج من الحادلات للخط الواحد . تختلف ازواج الحادلات باختلاف الشركات المصنعة . فقد يكون سطح احدى الحادلتين حديدياً يحمل عدداً من الشوكتات البارزة المحملة نابضاً بينما سطح الحادلة القرینة معطي بطبقة من الاقراص المطاطية ( شكل ٢٠٦ - ا ) او قد تكون احدى الحادلتين مغطاة بسطح مطاطي بينما الحادلة القرینة تكون فولاذية ملساء



شكل ٢٠٦ : وحدة تقشير الذرة


- ١ - طبقة مطاطية
- ٢ - شوكة محملة نابضيا
- ٣ - حادلة القطف
- ٤ - حادلة التقشير الفولاذية
- ٥ - حادلة التقشير المطاطية
- ٦ - شريحة مطاطية
- ٧ - شريحة مطاطية

تحوى مجموعة من الشوكلات المثبتة على قطع مطاطية لاعطائهما المرونة ( شكل ٢٠٦ - ب ) ، أو قد تكون الحادلتين مصنوعين من الفولاذ ، وكل حادلة تحوى شرائح مطاطية بحيث تنظم الحادلتين عند الدوران لتلامس الشريحة المطاطية لحادلة الشريحة الفولاذية للحادلة القريئة ( شكل ٢٠٦ - ج ) .

عند انتقال العرانيس من وحدة القطف الى وحدة التقشير ، تقع هذه العرانيس بين حادلتي التقشير فتنفرز الشوكلات في اغلقة العرانيس وعند دورانها تسحب معها الغلاف نحو الاسفل وتبقى العرانيس المقشرة فوق الحادلتين ( شكل ٢٠٦ - ج ) ويمر تيار هوائي على العرانيس اثناء وجودها فوق وحدة التقشير ليطرد التبن الى خارج الحاصلة .

#### وحدة التفريط :

تزود بعض حاصدات الذرة بوحدات لتفريط الحبوب عن القوالح (محاور العرانيس ) و تستعمل مثل هذه الحاصدات في المناطق التي يتم فيها جفاف العرانيس جيدا بالحقل .



شكل ٢٠٧ : وحدة تفريط عرانيس الذرة

- ١ - اسطوانة التفريط
- ٢ - قضيب القفص
- ٣ - عرنوس

ت تكون وحدة التفريط ( شكل ٢٠٧ ) من اسطوانة الدياسة المحتوية على الواح زعنفية تدور داخل قفص متكون من قضبان جديد طولية وهو يمثل المقرر بالحاصلة ، وتكون المسافة بين قضبان القفص كافية لمرور بذور الذرة خلالها ولا تسمع لمرور القوالح . ويتراءح قطر القفص بين ٣٠ - ٤٠ سم ، أما السرعة المحيطية لاسطوانة الدياسة فتتراوح بين ٤٥٠ - ٦٠٠ م / دقيقة .

تفدى العرانيس من وحدة التقشير من احد جانبي القفص ، في حين تعمل الاواح الزعنفية الدوارة بدعك البذور وفصلها من قوالحها ، وبنفس الوقت يعمل التشكيل الزعنفي للاسطوانة على دفع القوالح من جانب الى الجانب الآخر ليتم اخراجها خارج وحدة التفريط ، وتساعد بوابة عند موضع خروج القوالح على تحديد كمية العرانيس الداخلة الى وحدة التفريط وذلك لضمان فصل البذور عن القوالح بشكل جيد .

تمرر القوالح على غربال هزار وغربال تنظيف لفصل بذور الذرة التي لم تسنح لها الفرصة للخروج خلال قضبان القفص وتسقط من خلال فتحاتها الى خزان التجمیع .

اما تنظيف البذور من التبن فتجرى بنفس طريقة تنظيف الحبوب بالحاصلة . هذا مع العلم ان المحتوى الرطوي للذرة يلعب دورا كبيرا في قابلية حاصدة الذرة على فصل البذور ، ويزداد فقدان في محصول الذرة بارتفاع المحتوى الرطوي للبذور والقوالح ، ويعود هذا فقدان بالترجمة الاولى الى قوة التصاق البذور بالقوالح اي عدم فصلها والى تكسر القوالح الربطية .

### ادامة حاصدات الحبوب :

تطلب الحاصدات اي عنابة فائقة طيلة فترة اشتغالها بسبب كثرة الاجزاء المتحركة فيها ، وقد يتصور البعض بافضلية استغلال النصف ساعة اليومية التي تصرف على الادامة بتشغيل الحاصدة وزيادة انتاجيتها ، الا انها

بنفس الوقت تؤدى الى عدم انتظام عملية الحصاد واحتمال حدوث عارض قد يكون بسيطا في بادئ الامر يتطور الى امر اعظم . وكماي ماكينة او آلة لا بد من مراجعة كتيب الارشادات، بالخاص بالادامة لكل حاصلة ، الا انه بشكل عام يمكن تقسيم ادامة الحاصدات الى ثلاثة انواع - عدا المذكورة سابقا حول تحضير الحاصلة للعمل - وهي الادامة اليومية ، الادامة الدورية ، وادامة التخزين .

#### **الادامة اليومية : وتشمل :-**

- ١ - تجهيز المحرك بالوقود وفحص مستوى الزيت والماء .
- ٢ - خدمة منقية الهواء وازالة القش من مشبك مبردة الماء .
- ٣ - فحص درجة شد كل من الاحزمة والسلالس وتصحيح الخاطيء منها .
- ٤ - فحص البراغي والصامولات وشد المفكوك منها .
- ٥ - التأكد من نظافة ممشى التبن والفرابيل .
- ٦ - تشغيل الحاصلة لفترة بعد انتهاء العمل اليومي لازالة كل ما يتبقى من مواد في الناقلات والبريمة او الحادلات .

#### **الادامة الدورية : وتشمل :-**

- ١ - تبديل عناصر الترشيح لكل من الوقود والزيت في وقتها المحدد بكتيب الارشادات .
- ٢ - تبديل زيت المحرك بعد عدد ساعات التشغيل الموصى بها .
- ٣ - ملاحظة مستوى الزيت في صندوق السرع والجهاز الهيدروليكي وتكميله ان كان ناقصا .
- ٤ - ملاحظة ضغط الهواء في الاطارات من فترة لآخرى .
- ٥ - ملاحظة مستوى الحامض في البطارية وتكميله ان كان ناقصا بالماء المقطمر .

## ادامة التخزين :

نظراً لوجود المحرك في العاصدات ذاتية الحركة إضافة إلى كثرة الأجزاء المتحركة ، فإنها تحتاج إلى نوعين من الادامة أحدهما خاص بمحركها والثاني خاص بأجزاءها المتحركة أو الشفالة .

### ١ - ادامة محرك الخاصية :

تجرى بنهاية الموسم الاعمال التالية حفاظاً على المحرك :

- ١ - تنظيف المحرك من الاتربة والزيوت المتراكمة عليه مع غسله جيداً .
- ٢ - ادارة المحرك بدون تحميل لمدة ربع ساعة ، ثم ايقافه وافراج زيت التزييت من صندوق عمود المرفق مع تنظيف حوض الزيت تنظيفاً جيداً مع تنظيف المرشحات وإعادة تركيبها ثم يملأ حوض الزيت بزيت جديد .
- ٣ - فتح صمامات تفريغ ماء التبريد مع غسل المبردة غسلاً جيداً .
- ٤ - ادارة المحرك لمدة خمس دقائق حتى يتمكن الزيت من تزييت الأجزاء المتحركة وتطرد فيها مضخة الماء ما تبقى من الماء . ايقاف المحرك وترك الماء يتتساقط من المبردة وكتلة الاسطوانات وبعدها تغلب صمامات تفريغ الماء .
- ٥ - فك رشاشات وقود дизيل (محرك дизيل) أو شموع الاحتراق (محرك بنزين) مع وضع في كل اسطوانة حوالي ملعقة كوب من زيت نظيف ثم يعاد تركيبها ويدار المحرك باليد وببطء .
- ٦ - فك منقية الهواء كلها والانبوبة المطاطية ، يغسل عنصر الترشيح السلكي مع الحوض بوقود дизيل ويجففان بالهواء المضغوط وبعدها تخزن بالمخزن . أما فتحة دخول الهواء من المنقية إلى المحرك فتغلق بقطعة قماش مشمع وبشكل محكم .

٧ - تغلق فتحة أنبوب العادم بقطعة مشمع أو مادة مانعة لنفاذ الهواء  
الرطب .

٨ - فك البطاريات وعمل صيانة لها باستشارة ورشة متخصصة .

٩ - ملء خزان الوقود الى اعلاه بالوقود منعا لتكوين الصدا الذي تسببه  
رطوبة الهواء في الجزء العلوي في حالة عدم ملئه .

١٠ - تفريغ الزيت من صندوق السرع والجهاز الفرقي والجهاز  
الهيدروليكي مع تنظيفها ومليئها بالزيت الجديد .

١١ - ادارة عمود المرفق لفتين كل شهر تقريبا لمنع تكوين الصدا على  
الاجزاء المتحركة .

ب - ادامة اجزاء الحاصلة الاخرى : يتبع الآتي :-

١ - تنظيف الحاصلة جيدا بالماء من الداخل والخارج ومن ثم تجفيفها .

٢ - فك احزمة نقل الحركة وتنظيفها ثم لفها وتخزينها بعيدا عن الرطوبة  
والحرارة .

٣ - تنظيف سلاسل نقل الحركة بالفرشاة مع تفظيتها بالزيت .

٤ - تنظيف البريمات والعادلات والناقلات مع ترك بوابتها السفلية  
مفتوحة .

٥ - تنظيف خزان البدور والغرابيل مما تحويه من بذور او بن او  
قشر .

٦ - صبغ الاجزاء التي أزيل صبغها .

٧ - رفع الحاصلة على كتلة خشبية بحيث تطفو الاطارات ، ويستحسن  
تبديل وضع الاطارات بادارتها رباع لفة بين فترة و أخرى .

- ٨ - رفع الحاصلة على كتل خشبية .
  - ٩ - يستحسن تخزين الحاصلة تحت سقف أو وضع قماش مشمع عليهما .
  - ١٠ - تحضير الاجزاء الاحتياطية اللازمة للموسم القادم .
- التدابير الوقائية :**
- تعتبر الحاصلة من المعدات المسببة لكثير من الحوادث، ويطلب استخدامها عناية فائقة دفعاً لهذه الحوادث . ويمكن تجنب هذه الاضرار باتباع التعليمات التالية :-
- ١ - التأكد من وجود جميع الواقيات في مواضعها الصحيحة قبل الخروج الى العمل .
  - ٢ - عدم محاولة تزييت أو تشحيم أو اجراء التنظيمات على الحاصلة أثناء اشتغالها ماعدا التي تجري ذاتياً بواسطة اليد القريبة من مقعد السائق .
  - ٣ - تنظيف انبوب العادم من الفش بين حين وآخر .
  - ٤ - التأكد من فصل حركة وحدة الدياسة وعدم وجود شخص بجوار اجزاء نقل الحركة عند تشغيل محرك الحاصلة .
  - ٥ - في حالة الحاصلة المحتوية على وحدة تكييس وجود شخص عند هذه الوحدة ، يجب تجنب رفع القدم بسرعة عن دواسة العازل عند بدء تسيير الحاصلة مع تجنب ايقاف الحاصلة فجأة .
  - ٦ - التأكد من صلاحية الكابح وخاصة عند الاشتغال في المنحدرات .
  - ٧ - عدم السماح بجلوس شخص قرب مقعد السائق .