

جامعة تكريت

كلية الزراعة

قسم المكائن والآلات الزراعية

المادة رسم هندسي

المرحلة الأولى

قسم المحاصيل الحقلية / الفصل الأول

قسم علوم التربة و الموارد المائية / الفصل الأول

قسم علوم الأغذية / الفصل الأول

قسم المكائن والآلات الزراعية / الفصل الثاني

قسم البستنة وهندسة الحدائق / الفصل الثاني

مدرس المادة : أ.م.د.ثائر تركي عبد الكريم

المصادر

١. الرسم الهندسي لطلبة كليات الزراعة / د. ناطق صبري حسن / العراق

٢. الرسم الفني للتبريد وتكييف الهواء / المملكة العربية السعودية

٣. الرسم الهندسي / تشغيل الآلات الانتاج / المملكة العربية السعودية

الرسم الهندسي ٥ / د. ثائر تركي عبد الكريم

المحاضرة الخامسة

رسم المماسات ٢

رسم قوس ينصف قطر علوم يمس خطًا محدداً ودائرة

اتبع الخطوات الآتية :

1. ارسم خطًا موازيًا للخط العلوم بينهما

مسافة (r) وتميل (T) نصف قطر

القوس المطلوب 0


2. من مركز الدائرة العلوم ، وينصف

قطر $(r+R)$ ، ارسم قوساً صغيراً يقاطع

مع الخط الموازي T $0(M_1)$

3. من (M_1) وينصف قطر (r) ، ارسم

القوس المطلوب والابين في الشكل (35)



الشكل (35)

رسم قوس ينصف قطر (r) علوم يمس

ضلع زاوية حادة ، قائمة ، منفرجة

اتبع الخطوات الآتية :

1. ارسم خطين موازيين لضلع الزاوية


ويبعدان عن بعضهما مسافة (r) أي

نصف قطر القوس المطلوب 0

2. يقاطع الخطان الموازيان $0(M)$


3. من (M) وينصف قطر (r) ، ارسم

القوس المطلوب والابين في الشكل (36)



الشكل (36) : رسم قوس ينصف قطر (r) علوم يمس

ضلع زاوية (حادة ، قائمة ، منفرجة)




: (37) **الشكل**

رسم القطع الناقص بطريقة الدائرة المركزية

اتبع الخطوات الآتية :

1. ارسم محوري القطع الناقص الأكبر والأصغر (AB,CD) ليقاطعا في (O)
 2. من مركز (O) ارسم دائريتين تتعانل الأصغر والأكبر
 3. قسم محيطي هاتين الدائرتين إلى عدد متساو من الأقسام تمثلها خطوط إشعاعية ومن نقاط الخطوط مع دائرة المحور الأكبر، انزل أعمدة تقاطع مع الخطوط الأفقيّة المرسومة من نقاط الخطوط الشعاعية مع محيط دائرة المحور الأصغر
 4. صل بين النقاط المقصورة من التقاطعات لتحصيل على القطع الناقص المطلوب المبين في الشكل (7)



(38) J.K.21


رسم القطع الناقص باستخدام طريقة القوس التقريري

اتبع الخطوات الآتية :


- رسم محوري القطع الناقص الأكبر والأصغر (AB,CD) ليختاطما في (O)
 - رسم نصف قطر (AO) للحصول على النقطة (E) على امتداد (OC).
 - رسم قوساً ينصف القطر (CE) ليقاطع مع الخط الواسط (A,C) في النقطة (G)
 - نصف المسافة (AG) بحيث يقطع الخط المتصgne القطر الأكبر في (H) والقطر الأصغر في (J)
 - رسم القطع الناقص باستخدام أنصاف الأقطار (AH) و (JC) كـما هو مبين في الشكل

تمارين


١- قسم المستقيمين التاليين إلى أجزاء متساوية حسب العدد المكتوب من أسفل الشكل.




٢- ارسم خماسي الأضلاع منتظم داخل هذه الدائرة الكبيرة و سداسي الأضلاع داخل
الدائرة الصغيرة



٢- ارسم قوساً نصف قطره $R=20 \text{ mm}$ يمس الخطين المتقاطعين التاليين






٣- ارسم قوسين نصف قطر الأول $R=50 \text{ mm}$ و يكون ملائماً للدائرتين من أعلى و الثاني
نصف قطره $R=30 \text{ mm}$ و يكون ملائماً من أسفل




تمارین

رسم الاشكال التالية مستخدما العمليات الهندسية







A

