

الفصل الثاني عشر

جانية القطن


تشكل عملية جني القطن يدوياً ٤/ العمل المطلوب لانتاج القطن ، وقد تأخر استخدام الجانيات الحديثة بسبب المصاعب التي كانت تحول دون وجود جانية تفي بمتطلبات الجني الصحيح ، فالمفروض بالجانية ان تلقط الياف القطن من الجوزات المفتوحة مع ترك الخضراء غير المفتوحة لحين نضجها وتفتحها ليتمكن التقاط اليافها بالجنية الثانية بعد ٤ - ٦ اسابيع من موعد الجنية الاولى اضافة الى التقاط اقل ما يمكن من الشوائب (الاوراق ، السيقان ، الادغال وغيرها) .

ولفرض فهم تركيب واساس عمل جانية القطن ، ستقسام الى وحدات حسب عملها وتسلسل هذا العمل ، اذ تتركب من ثلاثة وحدات هن وحدة توجيه وضم النباتات ، ووحدة جني الياف القطن من الجوزات ومن ثم نزعها من وحدة الجني ، ووحدة نقل وتنظيف وخزن الياف القطن .

وحدة توجيه وضم النباتات :

وعملها رفع التفرعات الجانبية السفلية المطروحة ارضا مع ضم تفرعات نباتات القطن نحو الوسط وتوجيهها نحو وحدة الجني . وترتكب (شكل ١٢٩) من لوحين محدبين لكل خط بواعظ لوح محدب لكل جانب من جانبي خط النباتات ، وينتهي كل لوح بطرف مدبب يعمل على فصل نباتات الخطوط المجاورة ، ويمتد من كل لوح اصابع تتجه نحو الوسط تساعد في عمل اللوحين المحدبين . ويوجد في نهاية وحدة التوجيه والضم قبل وحدة الجني

لوح ضغط لكل جانب من جانبي خط النباتات وظيفته حصر النباتات المنتشرة الأفرع ضمن منطقة الجني ، ويمكن تنظيم لوح الضغط نحو الداخل أو الخارج ببعض الحجم نباتات القطن (الشكلان ٢٤١ ، ٢٤٢) . تطفو هذه الوحدة قرابة من الأرض عند استعمال الجانية لضمان رفع وضم أوطا التفرعات الجانبية ، كما أنها تفيد في التقليل من فقدان الحاصل نتيجة القيادة غير الدقيقة .



شكل ٢٣٩ : وحدة ضم وجمع نباتات القطن

وحدة الجني والترطيب والانتزاع :


الاساس في جني الياف القطن وجود مقاول تدور بسرعة كبيرة حول محورها تقوم بلف الياف القطن من الجوزات المفتوحة ولقطها أثناء نفاذها بين النباتات خلال سير الجانية بين خطوط القطن . وتقسم جاتيات القطن من

حيث شكل وتركيب المغازل الى ثلاثة اقسام احدهما اسطواني والآخر سلسلى والثالث مشطى او منشارى .

وحدة الجني الاسطوانية :

شكل المغزل فيها مخروطيا يحوى على ٣ - ٤ خطوط طولية من النتوءات تساعد في عملية لف الياف القطن حول سطح المخروط ، كما ان الشكل المخروطي يساعد في سهولة انتزاع القطن منه بعد مغادرة المغزل منطقة الجنى . وثبتت المغازل المخروطية على قضبان عمودية (شكل ٢٤٠) يحوى القضيب الواحد بين ١٠ - ٢٠ مغزوا ، والمسافة بين مغزل وآخر على نفس القضيب تتراوح بين ٣٨ - ٤٠ ملم ، وترتبط هذه القضبان الواحد جنب الآخر بمسافة تتراوح بين ٣٨ - ٤٠ ملم ايضا وبشكل اسطواني ، اى يكون توزيع المغازل بشكل مربع .

تألف وحدة الجنى لكل خط من اسطوانتين بشكل متعاقب بواقع اسطوانة




شكل ٢٤٠ : وحدة جنى القطن الاسطوانية

ا - المغزل المخروطى ب - القضيب العمودى حامل المغازل

لكل جانب من خطوط النباتات ، ويحوي الشكل الاسطواني الامامي ما بين ١٥ - ١٦ قضيباً والخلفي ما بين ١٢ - ١٣ قضيباً (شكل ٤١) . أى انه لو كان القضيب يحوي على ٢٠ مغزلاً والاسطوانة الامامية مكونة من ١٥ قضيباً والاسطوانة الخلفية مكونة من ١٣ قضيباً . فعندما يكون نصيب خط القطن من المغازل $(20 + 13) = 560$ مغزلاً .

تدور القضبان (المغازل) حول الشكل الاسطواني عند منطقة الجنسي بسرعة معادلة لسرعة الجاذبية الارضية التي تكون بحدود ٣ - ٥ كم / ساعة وبشكل معاكس لاتجاه حركة الجنسي وذلك لمعادلة سرعة الجنسي دون دفع النباتات للامام او الخلف ، وكل مغزل ينحدر الى داخل نباتات القطن بشكل خط مستقيم وعمودي على اتجاه خطوط نباتات القطن وذلك لتقليل تلف النباتات الى اقل ما يمكن ، وعند ذلك تلتقي الياف القطن حول المغازل الدواره وتسحب من جوفها »

تختلف اسطوانات الجنسي في عدد لفاتها ، فالشكل الاسطواني الامامي يدور حول نفسه بسرعة ٦٠ لفة في الدقيقة في حين يدور الشكل الاسطواني الخلفي ٧٩ لفة في الدقيقة بسبب اختلاف القضبان التي يحويها كل شكل اسطواني أى لجعل السرعة المحيطية للشكليين الاسطوانيين متساوية ويقدر السرعة الارضية للحاصلة كما سبق ذكره . أما سرعة المغازل حول نفسها فستراوح بين ١٨٥٠ - ٣٢٥٠ لفة في الدقيقة . تتأثر كفاءة جني الاليف بدوران المغازل ، فتزداد من ٨٠٪ عند سرعة ٧٠٠ ل.ف.د الى ٩٥٪ عند سرعة ٢٣٠٠ - ٣٩٠٠ ل.ف.د . وبعدها تنخفض قليلاً عند سرعة ٤٧٠٠ ل.ف.د . ان انخفاض كفاءة الجنسي عند السرعة البطيئة ناتج عن عدم كفايتها لاستخراج الاليف من الجوزات في حين ان انخفاضها عند زيادة السرعة ناتج عن رمي الاليف قبل وصولها وحدة الانتزاع




شكل ٢٤١ : طريقة جنى القطن باستخدام وحدة الجنى الاسطوانية

وحدة الجنى السلسلية :

تصميمها مشابه تقريباً لتصميم النوع الاسطوانى السابق ، وفيها تتركب وحدة الجنى من سلسلتين احدهما علوية والاخرى سفلية . وكل منها يدور على عجلتين نجميتين ، ويربط بين السلسلتين ٨٠ قضيباً موضوعاً بشكل عمودي وكل قضيب يحمل ١٦ مغزاً ، اي ان ما يصيب خط القطن ١٢٨٠ مغزاً . يمتاز هذا النوع عن النوع الاسطوانى بتوفر وقت اكبر للمغازل في التفاذ خلال النباتات .

تختلف وحدة الجنى السلسلية عن الاسطوانية في وجودها على جانب واحد من الخط (شكل ٢٤٢) وتكون المغازل أطول من المغازل المخروطية ومقطعها اما مربع او دائري ، وقد يكون سطحه املساً او خشناً ، وكل مغزل

ينتهي بحدالة مطاطية . يسير كل صف من صفوف الحادلات الافقية على سكة مطاطية عند جهة خط نباتات القطن فتدور الحادلات بسبب الاحتكاك الموجود بين سطوح الحادلات والسكة المطاطية ، اي ان المغازل تدور من جانب نباتات القطن فقط بسبب وجود السكة عند هذا الجانب ولا تدور في الجانب بعيد عن النباتات . عند دوران المغازل خلال النباتات ، تقوم بلف الياف القطن حولها ولقطها من الجوزات كما في النوع السابق .



شكل ٢٤٢ : استخدام وحدة جني القطن السلسلية في الجانية

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ١ - مفرزل اسطواني | ب - طريقة الجنى |
| ١ - حادلة مطاطية | ٢ - المفرزل |
| ٣ - لوحًا وحدة ضم وجمع النباتات | ٤ - مخدة الترطيب |
| ٥ - لوح ضغط النباتات | ٦ - أصابع انتزاع الالياف |
| ٧ - رافعة القطن | |

وحدة الجنى المشطية او المشارية :

تحتفل وحدة الجنى هذه عن وحدتي الجنى السابقتين في عدم وجود مغازل صفيرة مفردة ، بل تحوى قضبانا دائيرية مسننة السطح الخارجي موضوعة بشكل عمودي لتمثل المغازل المشطية (شكل ٢٤٣) .. وتحوى وحدة الجنى على أربعة مجاميع جنى اسطوانية الشكل ، اثنتان أمامية واثنتان

خلفية ، اي ما يصيب جانب خط نباتات القطن مجموعتان احدهما امامية والاخري خلفية (شكل ٢٤٣ - ب) ، وكل مجموعة من هذه المجاميع الاربعة تحوى ١٨ مغزاً مشطياً . ويمكن تنظيم المسافة بين كل اسطوانتين متقابلتين عبر خط النباتات بواسطة آلية خاصة . اما السرعة المحيطية لكل اسطوانة فتقل بـ ٣٠٪ عن السرعة الامامية للجانبية ، كما تكون كل اسطوانة مدفوعة بنوابض خط نباتات القطن وذلك لتجنب تلف المغازل عند دخول جسم صلب بين مجاميع الاسطوانات مع ضمان لقط الاليفا .


اما المغازل المشطي (شكل ٢٤٣ - ج) فهو عبارة عن قضيب دائري محفور عليه ثلاثة اخاديد طولية مثلاة المقطع تكون رؤوسها الخارجية مستنة بأسنان ناعمة شبيهة بأسنان المنشار ، اي ان المغازل الواحد يحوى على ستة مناشير . ثبتت هذه المغازل حول قرصين أحدهما علوى والآخر سفلي لتكون الشكل الاسطواني للمجموعة الواحدة ، كما يكون اتجاه اسنان مغازل المجموعتين الاماميتين متعاكساً وكذا المجموعتين الخلفيتين . اما اتجاه دوران المjamium فهو من الامام الى الخلف عند خط نباتات القطن .

يشتبt على القرص العلوى لكل مجموعة بكرة مزدوجة يلف حولها روج من الاحزمة الاسفينية لابصال الحركة الى المجموعة ، كما ان طريقة ربط المجموعة تضمن دوران المغازل عند خط نباتات القطن فقط في حين لا تدور عند ابعادها عن خط النباتات .

يلحق بكل مجموعة فرشة عمودية تقوم بنزع الياف القطن من المجموعة اثناء توقف المغازل عن الدوران اي في المنطقة البعيدة عن خط النباتات ودفع هذه الاليف داخل مستقبل الياف القطن لتقوم بروحة (ناقلة) هوائية بسحب القطن ودفعه نحو خزان القطن (السلة) .

ترطيب المغازل :

الغرض من ترطيب المغازل هو




شكل ٢٤٢ : جانية قطن تستعمل وحدة الجني المشطية او المشاربة

١ - للمساعدة في عملية جني الباف القطن من الجوزات ، اذ ان الباف القطن تميل للالتصاق بالسعف الحديدي المبلل اكثر من السطح الجاف .

٢ - للحفاظ على نظافة المغازل ، اذ تتعرض المغازل اثناء دورانها الى ملامسة المادة الصمغية في النباتات والتصاقها بالمغازل ، واذا تركت هذه المادة بدون تنظيف فانها تسبب تراكم الغبار عليها وبالتالي انخفاض كفاءة الجنبي .

تتركب وحدة الترطيب من قطع مطاطية مصممة بشكل خاص وبوأقىع قطعة لكل صف افقي من سقوف المغازل (الشكلان ٢٤٢ ، ٢٤١) ، وترتود كل قطعة بالماء بشكل متساو وقبل دخول المغازل منطقة الجنبي عند النباتات ، وقد تضاف مادة مرطبة لماء الترطيب تكون في الفالب احد منظفات الفسيل حيث تقلل من كمية الماء المطلوبة للترطيب اضافة الى تحسينها كفاءة الجنبي .



- (تابع) شكل ٢٤٣ : جانية قطن تستعمل وحدة الجني المشطية أو المشارية
- أ - الجانية أثناء عملية الجني ب - مسقط افقي لوحدة الجني المشطية
 ج - المغزل المشطي (المشاري)
- | | |
|--|-----------------------------------|
| ١ - الكرسي العلوي للمغزل | ٢ - بكرة مزدوجة |
| ٤ - الكرسي السفلي للمغزل | ٣ - المغزل المشطي |
| ٦ - الطرف المدبب لوحدة ضم وجمع
النباتات | ٥ - فرشة انتزاع الالياف |
| | ٧ - الواح ضغط النباتات |
| ٩ - مجموعة الجني الامامية | ١٠، ١١ - مجموعة الجني الخلفية |
| ١٢ - مستقبل الالياف القطن | ١٣ - انبوب توصيل القطن الى الخزان |
| ١٤ - دوران المفاصل عند خط نباتات القطن | |


انتزاع الالياف من المفازل :

الغرض منها لانتزاع الياف القطن من المفازل التي قامت بقطط الالياف من جوزات القطن . في الجانية الاسطوانية يتم انتزاع الالياف بواسطة اقراص دوارة تحوي بروزات مطاطية على سطحها السفلي (شكل ٢٤١) وعدها بعدد صفوف المفازل العمودية على القضيب الواحد اي بين ١٠ - ٢٠ قرصا . تعمل البروزات عند دورانها بسحب القطن من المفازل ، ويساعد الشكل المخروطي للمفازل على سهولة انتزاع الالياف . اما الخلوص بين البروزات المطاطية والمفازل فيكون بين ٢٥ ملم - ٧٥ ملم

اما الجانية السحلية ذات المفازل المستقيمة فيكون انتزاع الالياف منها بشكل اسهل لعدم دورانها بعد مغادرتها منطقة الجني ، ويتم انتزاع الالياف نتيجة مرور المفازل في مسافة ضيقة بين اصابع ثابتة (شكل ٢٤٢) .

وحدة النقل والتنظيف والخزن :

تستعمل ناقلة هوائية (شكل ٢٤٤) لسحب القطن المنزوع من منطقة الانتزاع ومن ثم دفعه نحو الخزان بواسطة مجاري تقويا عند غطاء سلة



شكل ٢٤٤ : ناقلة القطن الهوائية


جمع القطن تسمح بطرد الاوساخ ، وتحوى بعض الجانبيات على مجردين احدهما لنقل القطن نحو السلة والآخر لسحب الاوساخ من القطن وطردتها نحو الخارج (شكل ٢٤٣ - ١) .

اما سلة جمع القطن . فتوجد في الغالب باعلى الجانبية وتتراوح سعتها بين ٦٠٠ - ١٤٠٠ كغم للجانبية ذات الخط الواحد وبين ٩٠٠ - ١٤٠٠ كغم للجانبية ذات الخطين ، اما تفريغ السلة فيتم هايدروليكيا وذلك بقلبها نحو عربة .

آلية جمع القطن المتساقط ارضا :

ان كثيرا من الباف القطن تسقط ارضا اثناء عملية الجني اما بشكل طبيعي (ورائي) او بسبب الرياح او نتيجة ارتطام جانبية القطن بالنباتات اثناء عملية الجني ، وقد تكون هذه الكمية من الكثرة تلزم جمعها .

توجد آلية تقوم بجمع القطن من الارض تتركب من حزامين محززين كل منها يدور حول بكرتين ، وتزداد سعة التحرزات عند محيط البكرات الخارجية



شكل ٢٤٥ : آلية جمع القطن المتساقط ارضا

بينما تقل السعة ضمن جهتي الحزام بين البكرتين (شكل ٢٤٥) . فعند سير الآلة يقوم الحزام اللاقط الاسفل بلقط القطن من الأرض في التحرز على محيط البكرة السفلي ، وعند عبور هذا التحرز منطقة البكرة السفلي تنضم جهتا التحرز على القطن ويرفع إلى الأعلى . عند وصول القطن البكرة العليا تزداد سعة التحرز فيتحرر القطن ويمر بين حادلة وحزام محرز آخر ، فتعمل الحادلة على طرد الشوائب بينما يقوم الحزام المحرز العلوي بالتقاط الياف القطن فقط بين تحرزاته ونقله إلى ناقلة رافعة تقوم بنقله ورفعه نحو الخزان .

العوامل المؤثرة على جني القطن آلياً :

١ - صفات القطن الوراثية :

تتميز أحسن أصناف القطن ملائمة للجني الآلي بحجم النباتات المتوسط ليسهل اسيابه داخل الجانية ويسمح للمغازل بالتقاط الالياف بسهولة ، كما أن أوطأ فرع رئيس للنباتات لا يزيد ارتفاعه عن ١٠ سم عن مستوى سطح الأرض ، وأن جوزاته تتفتح بشكل جيد ، وذات الياف طويلة ليسهل لغها حول المغازل .

٢ - اسقاط الأوراق :

ان وجود الأوراق الخضراء مع محصول القطن أثناء جنيه آلياً يقلل من نوعيته وقيمتها إضافة إلى صعوبة عزل هذه الأوراق عن الياف القطن على عكس الأوراق الجافة .

تستخدم في الوقت الحاضر مواد كيميائية لاسقاط أوراق القطن مثل سبيانيد الكالسيوم ، الا أن رش مثل هذه المواد على جوزات القطن التي يقل عمرها عن ٣٦ يوماً يؤدي إلى فقدان وزن الالياف والبذور مع رداءة النوعية . وبما أن الجوزات السفلية تنضج وتتفتح قبل العليا ، لذا ينصح اسقاط أوراق النباتات لمنطقة السفلية أولاً وذلك بتوجيه نافورات المرشات ضمن

النصف الاسفل للنباتات . وبعد سقوط الاوراق تجري الجنية الاولى للنصف الاسفل للنباتات وذلك باستخدام ١٢ - ١٤ صفا من المغازل ابتداء من الاسفل ورفع الصفوف العليا بما يتراوح بين ٦ - ٨ صفوف . أما الجنية الثانية فتجرى بعد ٤ - ٦ اسابيع من موعد الجنية الاولى اي لحين نضج وتفتح جوزات القسم العلوي لتجري نفس العملية في الجنية الثانية مع رفع المغازل السفل بدل العليا .

٣ - تنظيمات التشغيل :

تلعب تنظيمات التشغيل دورا أساسيا في كفاءة الجنبي الالي ، وتشمل هذه التنظيمات كلما من ملاحظة كمية الماء اللازمة لترطيب اقراص الترطيب ، تنظيم لوحى الضغط بما يلائم حجم النباتات ، مراعاة تنظيم الخلوص بين بروزات اقراص انتزاع الاليف والمغازل ، سرعة المغازل بما يكفي لانتزاع الاليف ، واخيرا مراقبة المغازل باستمرار وبدل التالف منها .

٤ - ظروف الزراعة :

أن استواء التربة وخلوها من الادغال عاملان اساسيان لرفع كفاءة الجنائية وتقليل اعطالها اضافة الى تحسين توعية الياف القطن ، لذا من الضروري تعديل ارض القطن جيدا وعرق الادغال النامية بين النباتات، كما ان المسافة بين خطوط الزراعة يجب ان تتوافق المسافة بين خطوط الجنائية .

ادامة الجنائيات :

بشكل عام وكغيرها من المعدات تتطلب ادامتها اتباع التعليمات الخاصة بكل جنائية والمثبتة في كتب الارشادات ، الا انه يمكن اعطاء تعليمات عامة لادامة الحالين .

ما يجب عمله للجانية الجديدة : يتبع الآتي :-

- ١ - تشحيم كافة نقط التشحيم مع فحص زيت صندوق التروس واضافه زيت جديد اذا كان مستواه اقل من المستوى الموصى به .
- ٢ - ايصال الحركة الى اجزاء الجانية المتحركة بشكل بطيء لبضع دقائق ثم ايقافها . بعد ذلك يتم فحص الاجزاء المرتبطة من براغي واحزمه وسلسل وغير ذلك مع التأكد من شدتها بشكل صحيح حسب التعليمات .
- ٣ - اعادة تشغيل الجانية بسرعة بطيئة وبدون تحمل لمدة ساعتين مع اعادة التأكد من صحة التنظيمات ومدى شد الاحزمة والسلسل .

الادامة اليومية : يتبع الآتي :-

- ١ - تشحيم كافة حلم التشحيم المتوفرة في الجانية .
- ٢ - تنظيف المغازل من الالياف والاوسانخ .
- ٣ - تنظيف مدخل وحدة الجني من بقايا النباتات وتنظيف مجاري نقل القطن من الاوساخ .
- ٤ - تنظيف فتحات طرد الاوساخ من مجاري النقل قرب سلة حزن القطن .
- ٥ - التأكد من عمل المغازل وتبديل التالف منها .

ادامة التخزين :

بعد انتهاء موسم الحصاد . يتبع الآتي للجانية :-

- ١ - تنظيف الجانية تنظيفاً جيداً من الخارج والداخل من كافة الاوساخ .
- ٢ - طلاء الاجزاء التي ازيل طلاوتها بمادة مانعة للتآكل .
- ٣ - تنظيف السلالس بفرشاة وتفطينها بالزبيت .
- ٤ - تحضير الاجزاء المستهلكة لموسم جني القطن القادم .
- ٥ - حزن الجانية تحت مظلة بعيداً عن الرطوبة والحرارة .