

جامعة تكريت

كلية الزراعة

قسم المكائن والآلات الزراعية

المادة الرسم الصناعي

المرحلة الثانية

قسم المكائن والآلات الزراعية / الفصل الأول

مدرس المادة : أ.م.د.ثائر تركي عبد الكريم

المصادر

١. الرسم الفني للمعدات الثقيلة / المملكة العربية السعودية
٢. الرسم الفني / ميكانيكا الانتاج / المملكة العربية السعودية
٣. الرسم الفني للتبريد وتكييف الهواء / المملكة العربية السعودية
٤. الرسم الفني في تخصص تقنية اللحام / المملكة العربية السعودية

الرسم الصناعي ٢ / د. ثائر تركي عبد الكريم

المحاضرة الثانية

الرموز الفنية ١


مقدمة

يطرى هذا القسم لرموز بعض المعاشر الميكانيكية الشائعة الاستعمال فيأغلب الالات مثل اللوبل أو الزنبرك أو المسامير المولبة أو البراغي و الصواميل بأنواعها وأوالحلقات ووصلات اللحام .

المسامير المولبة أو البراغي و الصواميل Screws and nuts

المسامير المولبة لها أنواع كثيرة تختلف في أشكالها و أسنانها و تستخدم لأغراض الربط أو التثبيت و نقل القوة أو الحركة ... الخ. و تتميز البراغي و الصواميل بـ :

- شكل جسم البراغي إسطواني أم مخروطي ، شكل (١-١)



شكل (١-١) نماذج من جسم البراغي

- شكل مقطع الأسنان : مثلك ، مربع ، ... ، شكل (١-٢)



شكل (١-٢) نماذج من أشكال الأسنان


- قطر اللوب الخارجي وهو من أهم مميزات البراغي أو الصمولة شكل (١-٣)



شكل (١-٣) : قطر اللوب

- الخطوة : وهي المسافة الفاصلة بين نقطتين مماثلتين على سنتين متقابلين،

شكل (٦ - ٤)




شكل (٦ - ٤) : الخطوة

- عدد اللوالب : فردي زوجي ثلاثي ... ، شكل (٦ - ٥)



شكل (٦ - ٥) : عدد اللوالب

- اتجاه السن : يميني أو يساري ، شكل (٦ - ٧)



شكل (٦ - ٧) : اتجاه السن

براغي الخشب Wood screws

تستخدم لتنبيط العناصر على الأجسام الخشبية وتوفر في عدة أشكال ومقاسات ، شكل

(٧)




شكل (٧) براغي خشبية

براغي الألواح المعدنية Parker Screws

تستخدم لتنبيط العناصر على الألواح أو اللدائن المعدنية لقدرها على القطع وتوفر أيضاً في







عدة أشكال ومقاسات ، شكل (٨)



شكل (٨) لوالب الألواح المعدنية

رسم البراغي العادي

تستخدم الموالب العادية لربط المناصر مع بعضها و تثبيتها و لها أشكال عديدة و مختلفة حسب المتطلبات و الحاجة ، جدول (١-٦).

جدول (١-٦) رسم البراغي العادي		
الرسم الهندسي	الصورة	نوع البرغي
		برغي عادي ذو رأس سداسي
		برغي عادي ذو رأس سداسي داخلي
		برغي عادي ذو رأس إسطواني مشقوق
		برغي عادي ذو رأس عديسي مسطح غاطس مشقوق
		برغي عادي ذو رأس عديسي مسطح غاطس مشقوق
		برغي عادي بدون رأس مع شق سداسي داخلي
		برغي عادي بدون رأس مع شق سداسي داخلي و نهاية إسطوانية ملساء
		برغي ذو رأس محدب مع حلق مربع

رسم السوائل Nut drawing

تستخدم مع اللواليب العادي لربط المناصير مع بعضها و تثبيتها و لها أشكال عديدة و مختلفة حسب المطلبات و الحاجة أيضا ، جدول (١ - ٢).

جدول (١ - ٢) : رسم الصواميل		
الرسم الهندسي	الصورة	نوع الصمويلة
		صمويلة عادي سداسية.
		صمويلة مربعة.
		صمويلة تاجية مشترقة مع سمار.
		صمويلة حامية.
		صمويلة عادي سداسية مع قاعدة ارتكاز.
		صمويلة عادي سداسية مع جلبة قفل.
		صمويلة بادين.

رسم حلقات القفل والإحكام Washers

تستخدم الحلقات عادة مع البراغي و الصواميل لتحميها من التآكل عند التركيب والفك أو للقفل والإحكام أو لمنع التفريز جدول (٦ - ٣).

جدول (٦ - ٣) رسم الحلقات		
الرسم الهندسي	الصورة	نوع الحلقة
		حلقة عادية.
		حلقة "الوشيعة" تستخدم للقفل.
		حلقة مسنتة (أسنان خارجية) تستخدم للقفل والإحكام.
		حلقة مسنتة (أسنان داخلية) تستخدم للقفل والإحكام.
		حلقة مسنتة (أسنان خارجية كأسنان المضارب) تستخدم للقفل والإحكام.

جدول (١ - ٣) رسم الحلقات (تابع)

الرسم الهندسي	الصورة	نوع الحلقة
		حلقة مسننة (أنسان) داخلية كاساند المنشار) تستخدم للثقل والإحكام.
		قرص نابض و تسعمل للثقل والإحكام.
		صفائح قفل حيث يتم ثني الجزء الزائد على الصيولة.
		قرص إحكام أو قرص أمان للأعمدة.
		حلقة إحكام للأعمدة أو التزحزح.
		حلقة إحكام المع تزحزح للثقب.